

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 16 日	星期三	气候	晴	气温	18℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：/						
施工机械状态：/						
施工 部位 进度 情况	钢结构加固材料未到现场、无人施工。					
检 查 发 现 的 问 题						
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果						
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	宋龙		总监签阅		李元堂	