

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 26 日		星期 六	气候	晴	气温	20℃
监理人员动态：1 人					材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：3 人							
施工机械状态：无							
施工部位 进度情况	汇流箱基础垫层浇筑 3 人						
检查发现的问题	施工人员垫层浇筑完成后，道路中施工垃圾清理不干净。						
处理措施、意见、结果	督促施工人员施工完成后，对施工垃圾进行清理。						
协调内容或其他							
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂	