

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期 2019 年 4 月 27 日 星期 三 气候 晴 气温 -1/3℃

材料进场、取样见证、合格情况:
 监理人员动态: 2人
 施工人员动态: 10人
 施工机械状态: -

施工部位进度情况: 母线接线 敷设 2人 电缆桥架盖板 2人

检查发现的问题: 个别组串组串接线排孔不符合要求

处理措施、意见、结果: 要求施工队对组串排孔不符合部位进行整改。

协调内容或其他:

记录人 宋书 总监签阅 赖宝

