

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 18 日	星期	三	气候	晴	气温	2-7℃
监理人员动态：2人 施工人员动态：11人 施工机械状态：—				材料进场、取样见证、合格情况：			
施工部位 进度情况	光伏区支架横梁斜撑焊接 2人 摇具(防松)安装 4人 钢板安装 5人						
检查发现的问题	摇具安装人员未佩戴安全帽						
处理措施、意见、结果	要求施工队对施工员加强教育 施工人员进场必须佩戴安全帽						
协调内容或其他							
记录人	宋			总监签阅	李		



扫描全能王 创建