

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 24 日	星期 四	气候	晴	气温	-2/3℃
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工人员动态:	21人					
施工机械状态:	7车-辆					
施工部位 进度 情况	组焊人员 12人 钢绞线安装 4人, U型卡扣安装 5人					
检查发现的 问题	个别钢绞线 安装人员未佩戴安全带。					
处理措施、 意见、结果	要求施工单位对施工人员进行安全教育, 必须佩戴安全带 作业时必须佩戴安全带。					
协调内容 或其他						
记录人	宋成			总监签阅	李俊	



扫描全能王 创建