

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019 年 1 月 11 日 星期	气候	阴	气温	4° ~ -8°
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 43人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	铺设屋顶支架安装、铺设屋顶组件安装、铺设屋顶逆变器、汇流箱及支架制作 机加屋顶通道和电缆桥架隔板安装 并网发电试运行				
检查发现的问题	桥架间距过大, 4平方电缆没有束管,				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	丁立		总监签阅		