

监 理 日 志

工程名称：

日期	2018年12月23日 星期日	气候	晴	气温	-1/-9℃
监理人员动态：1人		材料进场、取样见证、合格情况： 直流线缆进场。 合格证、检测报告齐全。			
施工方人员动态：管理人员2人，施工员26人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	铸造车间屋顶支架安装。 机加工车间夹具支架安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭永飞		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建