

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年1月10日星期三	气候	晴	气温	-8°-2
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人 施工人员3人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	① 铸造屋顶支架安装 ② 铸造屋顶逆变器、汇流箱支架制作 ③ 铸造屋顶组件安装 ④ 机加屋顶直流母线线接逆变器 ⑤ 电力部门勘察现场				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	丁立	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建