

监 理 日 志

工程名称: 3.5kV-20kV及分箱式变电站用电.

日期	2018年12月17日 星期二	气候	晴	气温	16/4℃
监理人员动态:	1人: 郭志豪	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2人, 2人16				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 卸桶架电缆4人, 2. 放电缆8人, 3. 接进变压器线头5人.				
检查发现的问题	1. 发现铜质基础未接监理通知单的整改. 接地扁铁焊接不符合要求. (均已整改通知单)				
处理措施、意见、结果	1. 今天的生龙管理报告: 反映铜质基础未接通知单与接地扁铁焊接不符合要求的问题。				
协调内容或其他	1. 做监理资料 2. 审核施工方管理资料				
记录人	郭志豪	总监签阅	李元亮		