

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018年12月4日星期二	气候	多云	气温	23/18
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	大隆5人				
施工机械动态:	切割机台				
施工部位进度情况	大隆机器现场制作支架基础模具, 施工现场悬挂安全标识牌、安全标语等				
检查发现的问题	个别施工人员制作模具未佩戴手套, 易划伤皮肤				
处理措施、意见、结果	现场责令佩戴劳保物品				
协调内容或其他	熟悉大隆机器, 来源实业, 经开物流园场地现状, 设计中的难点部位, 熟悉图纸				
记录人	刘元	总监签阅	金玉洁		