

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分试光伏发电项目

日期	2018年12月8日 星期六	气候	阴转小雨	气温	10/9℃
监理人员动态:	巡视 亮站	材料进场、取样见证、合格情况: 钢结构			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	乘车辆				
施工部位、进度情况	支架支墩浇筑, 预埋件放置 共计700个				
检查发现的问题	支墩预埋件标高、中心距离把控 陈宇				
处理措施、意见、结果	立即定位放线, 控制水平标高、距离				
协调内容或其他					
记录人	陈宇	总监签阅	徐耀生		