

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018年12月11日 星期二	气候	阴转多云	气温	14/7℃
监理人员动态: 巡视、安全旁站 施工方人员动态: 14人 施工机械动态: 登高车两辆			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	大隆机器2号厂房支架支墩支模 物流园A区钢结构加固				
检查发现的问题	经开物流园没有设立警示带, 登高人员废弃物乱丢				
处理措施、意见、结果	隔断设立警示线 施工人员做好安全教育				
协调内容或其他	协商大隆支墩与屋顶顶之间增加一层防水材料。				
记录人	刘元		总监签阅	徐耀生	