

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018年12月12日星期三	气候	多云	气温	11/7℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 登高车两辆					
施工部位进度情况	大隆机器2号厂房支架支模 来源实业厂房车物清理 空开物流园A区厂房结构加工				
检查发现的问题	经开物流园施工警示带被吹断				
处理措施、意见、结果	重新拉设警示带 另外设立施工警示标识				
协调内容或其他					
记录人	孔凡	总监签阅	徐耀生		