

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分式光伏发电项目

日期	2018年12月16日 星期日	气候	多云	气温	18/6℃
监理人员动态: <u>巡视旁站</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>14人</u>					
施工机械动态: <u>泵车1辆 登高车两辆</u>					
施工 部位 进度 情况	<u>大隆机器宿舍楼、办公楼浇筑完成</u> <u>来源实业清理屋顶杂物</u> <u>经开物流园钢结构加固A区中部</u>				
检查 发现 的 问题	无				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	<u>刘元</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	