

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分武光伏发电项目

日期	2018年12月19日星期三	气候	多云	气温	20/10℃
监理人员动态:	巡视旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	登高车4辆 泵车1辆				
施工部位进度情况	来源实业2号楼主体结构完成 大隆机器1号厂房支墩定位 经开物流园A区钢结构加固				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	徐耀全		