

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期六	气候	多云	气温	21/15℃
监理人员动态: 巡视 安全站吊装 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 吊钩机 登高车 4辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	大隆机械1号厂房支墩定位 来源实业1号3号楼支墩拆模 经开物流A区B区C区钢结构加固				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	陈耀生		