

监 理 日 志

工程名称: 通州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018年12月28日星期五	气候	多云	气温	9/5℃
监理人员动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	吊车1辆 登高车4辆				
施工进度情况	经开物流园支墩定位完成, 压底板焊接 压底板拉条加 大隆机器办公楼支墩定位完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午14:30监理例会				
记录人	2人	总监签阅	徐耀生		