

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018年12月30日 星期日	气候	多云	气温	11/7℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 31人 施工机械动态: 登高车4辆			材料进场、取样见证、合格情况: 附: 材料进场记录		
施工部位进度情况	大隆机器光伏支架安装, 1号2号栋 经开物流园支墩定位, 支架安装 1号2号栋拉条底板焊接				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 协调施工方人员及设备进场 2. 协调施工方人员及设备进场				
记录人	2/2		总监签阅	徐超生	