

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月1日星期二	气候	多云转小雨	气温	8/5℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 登高车3辆(1辆故障)					
施工部位进度情况	经开碰撞杆固定, 支架安装90% 力隆支架安装宿舍楼、办公楼				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	来原实业休息无法施工				
记录人	沈悦	总监签阅	徐超生		