

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期:	2019年1月10日 星期四	气候:	小雨	气温:	13/8℃
监理人员动态: 巡视 检查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态: 登高车3辆					
施工部位 进度情况	经开G幢檩条加固, A幢檩条加固焊接				
检查发现的问题	檩条间隔点焊距离偏大				
处理措施、意见、结果	要求满足加固质量				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		