

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月11日星期五	气候	阴转小雨	气温	15/10℃
监理人员动态:	巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10				
施工机械动态:	登高车两				
施工部位 进度情况	经开物流园G幢檩条除锈刷漆 压檩条加固焊接				
检查发现的问题	已下发监理通知单002				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理例会				
记录人	2/2	总监签阅	徐耀生		