

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期: 2019年1月13日 星期 日 气候: 阴 气温: 12/8℃

监理人员动态: 巡视检查

施工方人员动态: 17人

施工机械动态: 登高车作两

材料进场、取样见证、合格情况:

镀锌扁铁进场200根/6米

施工
部位
进度
情况

经开钢结构加固A.G.E幢檩条焊接
大隆机器接地扁铁2号接开始施工

检查
发现
的
问题

接地扁铁焊接损坏SBS防水

处理
措施
、
意见
、
结果

铺设防火布和绝缘材料

协调
内容
或
其他

记录人

王江江

总监签阅

徐超