

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月14日星期一	气候	小雨	气温	11/7℃
监理人员动态: 巡视检查 施工方人员动态: 17人 施工机械动态: 登高车4辆			材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌扁铁进场 200根 16米 40X4		
施工部位 进度情况	经开钢结构加固 A.G E 撞檩条焊接 大隆机器接地扁铁 2.1号楼接地焊接完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	发出监理通知单 003				
记录人	2/2	总监签阅	徐耀生		