

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年 1 月 16 日 星期三	气候	多云	气温	9/16℃
监理人员动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 来源 经开200米扁铁			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位 进度情况	经开物流源钢结构加固F幢檩条加固 来源实业 经开水泥屋顶扁铁定位 大隆宿舍楼接地焊接完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	大隆机器明日春假放假 禁止施工				
记录人	刘元		总监签阅	徐耀生	