

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019 年 1 月 21 日 星期一	气候	多云转晴	气温	10/3℃
监理人员动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	登高车2辆 吊车1辆				
施工部位进度情况	经干物流回板擦焊接 接地扁铁安装作业				
检查发现的问题	接地焊渣未清理干净				
处理措施、意见、结果	清除焊渣后再刷防锈漆				
协调内容或其他	无				
记录人	张	总监签阅	徐耀生		