

监 理 日 志

工程名称: 温州物流隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年1月22日星期二</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>12/1℃</u>
监理人员动态: <u>巡视 检查</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>铝合金支架到场50%</u>			
施工方人员动态: <u>1人</u>					
施工机械动态: <u>登高车2辆</u>					
施工部位 进度情况	<u>大隆来源接地扁铁刷防锈漆, 全部完成</u> <u>经开物流园A区檩条焊接</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>刘凡</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		