

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年2月21日 星期四	气候	雨	气温	11/9℃
监理人员动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 平供组件 2866块			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	叉车2台				
施工部位 进度情况	经开物隆园卸车组件2866块 因雨天暂无施工				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	大隆机械施工问题				
记录人	刘元	总监签阅	徐翔生		