

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏项目

日期	2019年3月10日 星期 五	气候	晴	气温	18/7℃
监理人员动态: 巡视 检查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 17人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	经开水泥屋顶项目桥架安装完成 1x4电缆及电缆管安装, 西南处完成 接地扁铁焊接				
检查发现的 问题	电缆保护管未按设计采用阻燃管 现场实际采用KGB材料				
处理措施、 意见、结果	已发出联系单要求整改, 与业主协商待议				
协调内容或 其他	来源实业3号楼风机罩组件7块				
记录人	王元	总监签阅	任耀生		