

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源光伏发电项目

日期	2019年3月15日 星期五	气候	雨	气温	17/8℃
监理人员动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 登高车辆					
施工部位 进度情况	钢结构加固 压檩条 铁扎丝固定				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘元	总监签阅	徐长碧		