

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年3月29日</u>	星期	<u>五</u>	气候	<u>阴转小雨</u>	气温	<u>21/13℃</u>
监理单位动态: <u>巡视. 检查</u>				材料进场、取样见证、合格情况: <u>钢筋 100</u>			
施工方人员动态: <u>15人</u>							
施工机械动态: <u>登高车辆</u>							
施工进度情况	<u>经开物流园 预制板底板钢筋, 构造柱绑扎完成</u> <u>来源实业 1、2号电缆井砌筑完成, 并网柜基础砌墙进行中</u>						
检查发现的问题	<u>详见监理通知单 WLY-T2D-008</u>						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	<u>来源实业并网柜基础施工质量和位置问题</u>						
记录人	<u>刘元</u>			总监签阅	<u>徐增生</u>		