

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年3月30日 星期六	气候	晴	气温	23/9%
监理人员动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土 C30			
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位进度情况	经开预制舱底板浇筑, 1、2号箱变墙体抹灰 来源实业并网柜基础墙砌筑, 电缆沟道路验收 钢结构加固压檩条				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	来源实业并网柜基础问题				
记录人	王元	总监签阅	徐耀华		