

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆医药有限公司光伏发电项目

日期	2019 年 4 月 11 日 星期 四	气候	雨	气温	15/9℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 青登高车					
施工部位 进度情况	钢结构区域消缺 光伏区因天气原因未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	审批施工资料				
记录人	王元	总监签阅	徐耀生		