

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆厚公研试光伏发电项目

日期	2019年 4月12 日 星期五	气候	多云	气温	19/13℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位进度情况	经开高压电缆井防雷电接地补缺整改完成1个 钢结构整改消缺中,共5人				
检查发现的问题	1 电缆井防雷电接地扁铁焊接未刷防锈防腐漆				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他	监理例会				
记录人	孙元	总监签阅	徐耀生		