

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年4月18日 星期四	气候	晴	气温	27/18℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 15人 施工机械动态: 登高车		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	#2箱变预制舱台阶砌筑完成, 设备爬梯安装完成 宾馆屋顶清洗系统安装完成				
检查发现的问题	设备爬梯没有平整角钢焊接毛刺				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		