

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年4月22日 星期一	气候	小雨	气温	25℃/20℃
监理单位动态: 巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	来源实业 3X185+1X95 3X95+1X50 电缆敷设完成 经开物隆园A幢汇流箱电缆安装				
检查发现的问题	电缆在穿过镀锌钢管后,个别地方有 破损情况				
处理措施、意见、结果	已通知施工方,暂未处理				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		