

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年4月25日 星期四</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>25/18℃</u>
监理单位动态:	<u>巡视</u>	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>4人</u>				
施工机械动态:					
施工进度 部位 情况	<u>经开A栋东组件清洗, MC4接头绑扎固定</u> <u>7:00-11:00</u> <u>因天气原因未能正常施工</u>				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	<u>审查施工资料</u> <u>编制会议纪要</u>				
记录人	<u>张</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		