

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年4月27日星期六</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>23/17℃</u>
监理人员动态: <u>巡视 检查</u> 施工方人员动态: <u>10人</u> 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	<u>经开物流园爬梯平台整改完成, 防雷接地整改 汇流箱、逆变器防雷接地线安装中</u>				
检查发现的 问题	<u>设备防雷接地线与电气接地线位置共用</u>				
处理措施、 意见、结果	<u>已要求整改</u>				
协调内容或 其他					
记录人	<u>刘元</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		