

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年4月29日 星期一	气候	阴转小雨	气温	26/18℃
监理单位动态:	巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	光伏组件接地线整改完成, 逆变器支架整改完成 二次设备安装完成50% 监控 来源实业监控电源线敷设完成, 逆变器防雷接地线完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		