

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年4月30日 星期二	气候	雨	气温	23/19℃
监理单位动态: 安全旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 钢结构梁腹板檩条取样6处 共12块				
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态: 叉车					
施工部位进度情况	因天气原因未能施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理监理资料 审批施工资料				
记录人	张	总监签阅	徐		