

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源试光伏项目

日期	<u>2019</u> 年 <u>4</u> 月 <u>8</u> 日 星期 <u>一</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>23/18</u> °C
监理人员动态: <u>巡视检查</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>7人</u>					
施工机械动态: <u>登高车</u>					
施工进度情况	<u>经开汇流箱电缆整改50%</u> <u>钢结构加固C区檩条</u>				
检查发现的问题	<u>无</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>张</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		