

监 理 日 志

工程名称: 通州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年5月1日星期三	气候	26多云	气温	26/14℃
监理单位动态:	检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	叉车1辆				
施工部位进度情况	来源实业并网柜电缆安装完成,箱变电缆安装完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	预料舱顶部渗水问题已反映业主知悉				
记录人	孙元	总监签阅	徐耀生		