

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年5月19日 星期日	气候	阴	气温	31/22℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	经开物流园A区仓库清理完成, 预制舱高压出线电缆井上方清理完成				
检查发现的问题	电缆井内支架焊接处未刷防锈防腐漆				
处理措施、意见、结果	下发监理检查记录表				
协调内容或其他					
记录人	孙元	总监签阅	徐耀生		