

监 理 日 志

工程名称: 通州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年5月21日</u> 星期二	气候	<u>晴转多云</u>	气温	<u>25/18℃</u>
监理人员动态:	<u>巡视</u>	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>2人</u>				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	<u>来源实业3号楼垃圾清理、漏水检查;</u> <u>垃圾清理完成70%</u>				
检查发现的问题	<u>漏雨为厂区原先问题,面积过大,不集中</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已反馈业主</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>刘元</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		