

# 监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

|                     |                                        |                 |            |    |  |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|----|--|
| 日期                  | <u>2019年6月12日星期三</u>                   | 气候              | <u>阴</u>   | 气温 |  |
| 监理人员动态: <u>整理资料</u> |                                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |            |    |  |
| 施工方人员动态: <u>2人</u>  |                                        |                 |            |    |  |
| 施工机械动态:             |                                        |                 |            |    |  |
| 施工部位<br>进度情况        | <u>大陸机器拆卸队伍进场</u><br><u>来源试验调试报告检查</u> |                 |            |    |  |
| 检查发现的<br>问题         | 无                                      |                 |            |    |  |
| 处理措施、<br>意见、结果      | 无                                      |                 |            |    |  |
| 协调内容或<br>其他         |                                        |                 |            |    |  |
| 记录人                 | <u>张</u>                               | 总监签阅            | <u>徐耀主</u> |    |  |