

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年6月15日 星期六	气候	晴	气温	
监理单位动态: 旁站	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态: 吊车					
施工进度情况	大隆机器组件拆卸, 7楼, 1号厂房完成 7人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	文元		总监签阅	徐耀生	