

监 理 日 志

工程名称: 通州物资源式发电项目

日期	2019年7月1日星期二	气候	晴	气温	
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 登高车辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	经开板流固钢结构二次加固口区角钢安装 螺栓螺母重新加固				
检查发现的问题	发现#1、#2箱变基础, 预制舱基槽内积水严重				
处理措施、意见、结果	将采用结构胶把设备与槽钢间隙密封堵				
协调内容或其他					
记录人	文元	总监签阅	徐耀生		