

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年7月12日 星期五	气候	阴转小雨	气温	
监理人员动态: 巡视检查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 钢结构3人, 井网上杆6人					
施工机械动态: 登高车1辆					
施工部位进度情况	经开初: 流园钢结构二次加固G幢 井网上杆系统架线安装				
检查发现的问题	井网上杆线两相未通				
处理措施、意见、结果	待雨停后复查				
协调内容或其他					
记录人	3/12	总监签阅	徐耀4		