

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分械秋发中项

日期	2019年7月15日 星期一	气候	小雨转阴	气温	30/25℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 3人 施工机械动态: 登高车1辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	经开物流园钢结构二次加固梁腹板焊接 完成三分之二				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整改监理资料				
记录人	3人	总监签阅	3人		