

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年7月3日星期三	气候	多云	气温	30/25°
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	登高车辆				
施工部位进度情况	经开物流园钢结构二次加固E区角钢安装 檩条自攻螺丝补缺, 竖腹板焊渣清理				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	审批施工资料				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		