

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年7月5日 星期五	气候	多云	气温	32/25℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 登高车		材料进场、取样见证、合格情况: 梁腹板全部进场			
施工部位进度情况	钢结构梁腹板卸车、刷漆、除焊渣				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	到业主公司送审资料				
记录人	王斌	总监签阅	徐耀生		